

Software Konfigurationen für REDIS Bediengeräte

Stand: 09.12.2019

Artikelnr.	Variante	Bezeichnung und Ausführung	VISU 10 Version	Firmware Version (zu VISU 10)	VISU 11 Version	Firmware Version (zu VISU 11)	PROFINET GSDML Datei Version	PROFIBUS GSD Datei Version	S7 Hantierungsbaustein Version
92614	0006	REDIS 310 VW-KTA S7-Ethernet	V 10.03.45	V 17.16.07	V 11.05.04.08	V 18.18.35	-	-	-
92614	0001	REDIS 310 VW-KTA Profibus-DP	V 10.03.45	V 17.16.07	V 11.05.04.08	V 18.18.35	-	GSD-SAE_0730	HB-REDIS S7 FB11-20160826
92614	0008	REDIS 310 VW-KTA Profinet IO	V 10.03.45	V 17.16.07	V 11.05.04.08	V 18.18.35	GSDML-V2.31-RESOTEC-0303-REDIS_HMI-20160727	-	HB-REDIS S7 FB11-20160826
92141	0000	REDIS 420 S7-Ethernet	V 10.03.45	V 17.16.07	V 11.05.04.08	V 18.18.35	-	-	-
92141	0001	REDIS 420 Profibus-DP	V 10.03.45	V 17.16.07	V 11.05.04.08	V 18.18.35	-	GSD-SAE_0730	HB-REDIS S7 FB11-20160826
92141	0008	REDIS 420 Profinet IO	V 10.03.45	V 17.16.07	V 11.05.04.08	V 18.18.35	GSDML-V2.31-RESOTEC-0303-REDIS_HMI-20160727	-	HB-REDIS S7 FB11-20160826
92141	0010	REDIS 420-BP32 S7-Ethernet	V 10.03.45	V 17.16.07	V 11.05.04.08	V 18.18.35	-	-	-
92141	0011	REDIS 420-BP32 Profibus-DP	V 10.03.45	V 17.16.07	V 11.05.04.08	V 18.18.35	-	GSD-SAE_0730	HB-REDIS S7 FB11-20160826
92141	0018	REDIS 420-BP32 Profinet IO	V 10.03.45	V 17.16.07	V 11.05.04.08	V 18.18.35	GSDML-V2.31-RESOTEC-0303-REDIS_HMI-20160727	-	HB-REDIS S7 FB11-20160826
92141	0020	REDIS 420-BP64 S7-Ethernet	V 10.03.45	V 17.16.07	V 11.05.04.08	V 18.18.35	-	-	-
92141	0021	REDIS 420-BP64 Profibus-DP	V 10.03.45	V 17.16.07	V 11.05.04.08	V 18.18.35	-	GSD-SAE_0730	HB-REDIS S7 FB11-20160826
92141	0028	REDIS 420-BP64 Profinet IO	V 10.03.45	V 17.16.07	V 11.05.04.08	V 18.18.35	GSDML-V2.31-RESOTEC-0303-REDIS_HMI-20160727	-	HB-REDIS S7 FB11-20160826
92141	0030	REDIS 420-BP128 S7-Ethernet	V 10.03.45	V 17.16.07	V 11.05.04.08	V 18.18.35	-	-	-
92141	0031	REDIS 420-BP128 Profibus-DP	V 10.03.45	V 17.16.07	V 11.05.04.08	V 18.18.35	-	GSD-SAE_0730	HB-REDIS S7 FB11-20160826
92141	0038	REDIS 420-BP128 Profinet IO	V 10.03.45	V 17.16.07	V 11.05.04.08	V 18.18.35	GSDML-V2.31-RESOTEC-0303-REDIS_HMI-20160727	-	HB-REDIS S7 FB11-20160826
92141	0051	REDIS 420-BP32 16 I/O Profibus-DP	V 10.03.45	V 17.16.07	V 11.05.04.08	V 18.18.35	-	GSD-SAE_0730	HB-REDIS S7 FB11-20160826
92141	0058	REDIS 420-BP32 16 I/O Profinet IO	V 10.03.45	V 17.16.07	V 11.05.04.08	V 18.18.35	GSDML-V2.31-RESOTEC-0303-REDIS_HMI-20160727	-	HB-REDIS S7 FB11-20160826
92141	0061	REDIS 420-BP64 16 I/O Profibus-DP	V 10.03.45	V 17.16.07	V 11.05.04.08	V 18.18.35	-	GSD-SAE_0730	HB-REDIS S7 FB11-20160826
92141	0068	REDIS 420-BP64 16 I/O Profinet IO	V 10.03.45	V 17.16.07	V 11.05.04.08	V 18.18.35	GSDML-V2.31-RESOTEC-0303-REDIS_HMI-20160727	-	HB-REDIS S7 FB11-20160826
92200	0001	REDIS 2019 Profibus-DP	V 10.03.45	V 17.16.07	V 11.05.04.08	V 18.18.35	-	GSD-SAE_0730	HB-REDIS S7 FB11-20160826
92200	0008	REDIS 2019 Profinet IO	V 10.03.45	V 17.16.07	V 11.05.04.08	V 18.18.35	GSDML-V2.31-RESOTEC-0303-REDIS_HMI-20160727	-	HB-REDIS S7 FB11-20160826